



BULLETIN D'INFORMATION

Bulletin n° 04-2004 - Niveau : 

SITE INTERNET ROTAX/BOMBARDIER

Rappel des symboles :

	DANGER	I dentifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.
	ATTENTION	I dentifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages
=>	INFORMATION	I dentifie une information importante

Concerne : tous les moteurs Rotax

Problème : Rotax/Bombardier publie avec un rythme soutenu des Bulletins Services et Bulletin d'Information, principalement sur les 912, 912S, 914, Le nombre de nos clients ainsi que leur répartition géographique à travers le monde, ne permet plus à la sté DTA de faire suivre toute cette masse d'informations.

Cause : Des modifications, mises à niveau, consignes, etc..., interviennent régulièrement sur les moteurs.

Solution : Vous inscrire sur le site internet des propriétaires de moteurs Rotax afin d'être immédiatement informé des dernières consignes www.rotax-owner.com ou de consulter les parutions sur le site www.rotax-aircraft-engines.com

Rappel : le Cdt de bord est responsable de l'état de navigabilité de son aéronef.

Note : CF Service Bulletin Index des Publications SB-2ST-000R2 et SB-912-000 R2 de mai 2004